

THOR eemaldab rasvad ja kõik vanad hermeetiku jäägid, puhastades pinna nii puhtaks, et see on valmis uueks hoolduseks, näiteks koos hermeetikutega SealUp.

Kasutamishüend: pihustage THOR otse töödeldavale pinnale või vana hermeetikuga kaetud pinnale, laske sel paar minutit seista ja eemaldage eraldatud jäägid pehme lapiga. Pind on kergesti puhastatav.

Eriti vastupidavate ainete korral korrake protseduuri.

